


## EXTRA TRAPLEUNING BINNEN

### WANNEER

Soms hebben mensen houvast nodig bij trappen of treden, of is een deugdelijke (tweede) trapleuning een voorwaarde om naar huis te mogen na revalidatie.




### PLAATSEN

- › Bepaal de positie van de onderste leuningdrager, houd als standaard 1 meter boven het midden van de treden aan, of – indien aanwezig – de hoogte van de andere leuning, en zet de buitenste dragers tijdelijk vast met een schroef en plug in de muur.
- › Bevestig de leuning op de dragers en teken alle boorgaten op de muur af (met maximaal 80 cm tussenruimte).
- › Schroef de buitenste leuningdragers weer los en boor alle gaten.
- › Zet de buitenste leuningdragers weer vast met een schroef en plaats vervolgens alle leuningdragers.
- › Controleer of de leuning goed vast zit (door er een flinke ruk aan te geven).

### MATERIAAL

- › Leuning.
- › Leuningdragers (minimaal 1 leuningdrager per 80 cm).
- › Eindkappen indien gewenst.
- › Er bestaan ook koppelstukken voor trappen met boven- en/of onderkant.




## GEDRAAIDE TRAP : EXTRA HANDGREPEN

Bij gedraaide trappen met een centrale (vierkante) staander of muur is het mogelijk korte leuningdelen of handgrepen verticaal te plaatsen.

## (EXTRA) TRAPLEUNING BUITEN

### WANNEER

Dit kan een oplossing zijn wanneer iemand moeilijk zijn huis in en uit kan vanwege een paar treden bij de voor- of achterdeur, maar niet van een rollator afhankelijk is.



### MATERIAAL

- › Tuinpalen 68 x 68 mm.
- › Koppelstukken ijzer.
- › Impregneer en kwast.
- › Carrosserieringen.
- › Schroeven en pluggen.

## BUITENLEUNING VAN TUINPALEN


### PLAATSEN

- › Bepaal de lengte van staanders en leuning (hoogte leuning ongeveer 1 meter boven het midden van de trapdelen), plaats de staanders.
- › Bepaal de hellingshoek van de leuning (gelijk laten lopen met trap). Teken af op staanders, door de leuning met lijmtangen of een hulpschroef vast te zetten.
- › Smeer gezaagde kanten in met impregneer.
- › Bevestig de koppelplaten en de leuning.

## BUITENLEUNING VAN STEIGERBUIS

### PLAATSEN

- › Bepaal de lengte van staanders en leuning (hoogte leuning ongeveer 1 meter boven het midden van de trapdelen, hellingshoek leuning gelijk laten lopen met hellingshoek trap).
- › Zaag of slijp de buizen op lengte (dit is een lastige klus).
- › Bevestig het koppelstuk. Hiervoor heb je eigenlijk een klein stuk steigerbuis van 42 mm nodig, maar een stukje van een hardhouten trapleuning 42 mm voldoet ook prima; vastdraaien met behulp van inbussleutel M9.
- › Bepaal de plaatsing van scharniervoeten. Let daarbij op de hellingshoek van de leuning.



### MATERIAAL

- › Steigerbuis.
- › 2x scharniervoet.
- › 2x huls vrouwelijk.
- › 1x hoek verstelbaar.
- › 2x bout en moer M10.
- › Bevestigingsmaterialen.